

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0014-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto 1: : Visita con Directora del Plantel Escolar.



Foto 2: : Vista de proceso de levantado de modulo de servicios sanitarios para niños de parvulos.



Foto 3: Vista de Modulo de Servicios sanitarios en proceso de ejecucion , con lavamanos ya instalado-



Foto 4: Instalacion de Piso Ceramico en aula de Pre Primaria.



Foto 5: Vista Interna de modulo de lavanderia , colocacion de pios de grantia para patio, levantado de muro con block pomez e instalacin de malla metalica.



Foto 6: Vista exterior de modulo de lavanderia, instalacion de lamina troquelada cal 26.



Dayri villavicencio

Firma y sello del Presidente de la OPA



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0014-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto 7: MODULO DE COCINA. En este modulo se realizo la pila de concreto con aplicación de azulejo, ya que el modulo en si fue realizado por el remozamiento de la primaria.



Foto 8: Vista de construccion de pila de concreto con revestimiento de azulejo. En modulo de cocina realizado por la primaria.



Foto 9: Vista de Fundicion de columnas para sosten de porton de ingreso al centro escolar.



Foto 10: Vista exterior de area de lavanderia donde se realizo levantado de block al perimetro, se instalo lamina troquelada cal 26.



Foto 11: Vista de proceso de levantado de muros para modulo de servicios sanitarios.



Foto 12: Modulo de Aula para pre primaria, donde se coloco lamina lisa en reja o balcon existente para proteccion de aula

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Alvarado
COLEGIADO 3333