

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0016-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto 1: Vista exterior de escuela donde esta la identificación , acompañado de la Directora del Plantel escolar.



Foto 2: Vista de la intervención del muro lateral izquierdo donde se va a reforzar, por declive que esta presentando.



Foto 3: Muro de block frente a aulas de pre primaria, con el objetivo de proteger la integridad física de los menores.



Foto 4: Vista de el muro de block pomes frente al modulo de aulas de preprimaria




Foto 5: Vista de apertura de vano en muro para dar ingreso y egreso a los niños de preprimaria y con ello tener un mejor control.



Foto 6: Vista de acceso para pre primaria con columnas de concreto tallada y el porton de metal ya se esta instalando.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0016-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto 7: Vista de Muro perimetral en area de pre primaria



Foto 8: Vista de zocalo de alisado de cemento para impermeabilizar esa area y con ello evitar el ingreso de agua a las aulas.



Foto 9: Vista de acceso para el area de preprimaria ya con porton instalado.



Foto 10: Vista interior de aulas de preprimaria donde se esta instalando el piso ceramico-




Foto 11: Vista de puertas de metal en aula donde se remozo la malla y se cambio la chapa en mal estado por chapa nueva.



Foto 12: Vista exterior frente a aulas de preprimaria, vista exterior en porton de ingreso al area de pre primaria.



Shirley Chas
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa