

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0032-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/11/2023



Foto 1: VISTA con personal docente y Presidente de la OPF



Foto 2: VISTA con personal docente y Presidente de la OPF



Foto 3: MODULO A servicios sanitarios



Foto 4: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de cerco de vegetacion con alambre espigado por cerramiento de block



Foto 5: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de cerco de vegetacion con alambre espigado por cerramiento de block



Foto 6: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de cerco de vegetacion con alambre espigado por cerramiento de block

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo

 Enriquez Méndez

 COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0032-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/11/2023



Foto 7: .MODULO A Servicios sanitarios mantenimiento de puertas de metal en mal estado y colocacion de azulejo en modulos de sanitarios



Foto 8: MODULO A Servicios Sanitarios Colcoacion de azulejo en modulo de sanitarios.



Foto 9: MODULO A Servicios sanitarios. Colocacion de piso en base de concreto en mal estado. Mantenimiento de puertas de metal



Foto 10: MODULO A Servicios sanitarios. Colocacion de piso en base de concreto en mal estado. Mantenimiento de puertas de metal



Foto 11: MODULO A Sustitucion de piso de granito por piso ceramico





Foto 12: MODULO A Mntenimiento de puertas de metal

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333