

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0032-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024 22/05/2024



Foto1: MODULO SERVICIO SANITARIO Visita interna y Vista exterior de escuela con presencia de presidenta de OPF.



Foto 2: TRABAJOS EXTERIORES, Sanjeo para muro perimetral Vista norte sur y sur norte.



Foto 3: TRABAJOS EXTERIORES, Sanjeo para muro perimetral Vista norte sur y sur norte. Fase de levantado de block con columnas.



Foto 4: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes.



Foto 5: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes.



Foto 6: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes. Se esta instalando azulejo en muros

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHICUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0032-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024



Foto 7: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes.



Foto 8: MODULO SERVICIO SANITARIO. Instalacion de piso ceramico y aplicacion de azulejo en muros, Pintura en puertas de metal en cubiculo de sanitarios.



Foto 9: MODULO SERVICIO SANITARIO. Instalacion de piso ceramico y aplicacion de azulejo en muros, vista de urinario



Foto 10: MODULO SERVICIO SANITARIO. Instalacion de piso ceramico y aplicacion de azulejo en muros.



Foto 11: MODULO SERVICIO SANITARIO. Instalacion de piso ceramico y aplicacion de azulejo en muros.



Foto 12: MODULO DE AULA, Trabajo extra, instalacion de pios ceramico sobre piso de granito en malas condiciones.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma, sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333