

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0238-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto 1: MODULO A Vista con Integrantes de la junta escolar.



Foto 2: Vista de conformacion de gradas nuevas, sustituyendo la que estaban en malas condiciones.



Foto 3: Vista de Conformacion de gradas, armado inicial, fundicion de gradas.



Foto 4: Vista de gradas existentes y Gradas de concreto nuevas con tubería h/g de 1 plg.



Foto 5: Vista de aula en 2do nivel, con desmontaje de cubierta existente y conformacion de solera perimetral para nuevo nivel de altura de cubierta nueva.



Foto 6: Vista de conformacion de solera mojitete en laterales, cubierta desmontada.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar



[Firma]
Firma y Sello del Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0238-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/05/2024



Foto 7: Vista de modulo de Aula A Area de corredor donde se cambio la estructura de madera por estructura de metal y sustitucion de lamina de asbesto por lamina troquela cal 26.



Foto 8: Vista de modulo de Aula A Area de corredor donde se cambio la estructura de madera por estructura de metal y sustitucion de lamina de asbesto por lamina troquela cal 26.



Foto 9: MODULO A aula , vista interior de aula donde se cambio la estructura de madera por estructura de metal y sustitucion de lamina de asbesto por lamina troquela cal 26.




Foto 10: MODULO B cocina, vista frontal de cocina con integrantes de junta escolar




Foto 11: Vista interna de MODULO B cocina donde se reemplazo tijeras de madera y lamina de asbesto por estructura de metal y laminta troquelada cal 26.



Foto 12: Vista interna de MODULO A AULAS donde se reemplazo lamina de asbesto por estructura de metal y laminta troquelada cal 26.


Firma y sello del Presidente




Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Mendez
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador del Campo del Programa