

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHICHIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1965-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/11/2023



Foto 1: .Vista con el personal docente y de junta escolar



Foto 2: Vista con el personal docente y de junta escolar



Foto 3: Vista con el personal docente y de junta escolar



Foto 4: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de muro de malla en pesimas condiciones por muro de block.



Foto 5: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de muro de malla en pesimas condiciones por muro de block.



Foto 6: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de muro de malla en pesimas condiciones por muro de block.

Blanca Rutilia A. [Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333

Firma y Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1965-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/11/2023



Foto 7: . TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de muro de malla en mal estado por muro de block y malla cal 12.



Foto 8: TRABAJOS EXTERIORES Sustitucion de muro de malla en mal estado por muro de block y malla cal 12.



Foto 9: MODULO A Cocina , cambio de estructura de madera por estructura de metal y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada



Foto 10: MODULO A Vista de cubierta de lamina de zinc con estructura de madera.



Foto 11: MODULO A Vista de cubierta de lamina de zinc con estructura de madera.



Foto 12: MODULO A Vista de cubierta de lamina de zinc con estructura de madera.

Blanca Rutilia Mejía G.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Arquitecto Erick Estuardo
Enríquez Méndez

COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa