



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1965-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/05/2024



Foto 1: VISTA EXTERIOR DE IDENTIFICACION DE ESCUELA, VISTA EXTERIOR DE MODULO DE COCINA REMOZADA.



Foto 2: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, mas cerramiento de malla metalica cal 12.



Foto 3: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, cerramiento de block pomez.



Foto 5: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras



Foto 4: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, cerramiento de block pomez.



Foto 6: MODULO DE COCINA, Vista Interior de Cocina, instalacion de piso ceramico, cerramiento de block pomez.



Blanca Rutilvia Albareda G.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHICUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1965-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/05/2024



Foto 7: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lámina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras



Foto 8: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lámina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, instalación de piso cerámico.



Foto 9: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lámina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, instalación de piso cerámico. Ejecución de mueble de concreto, mas instalación de pila.



Foto 10: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lámina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, instalación de piso cerámico. Ejecución de mueble de concreto.




Foto 11: MODULO DE AULAS Instalación de piso cerámico



Foto 12: MODULO DE AULAS Instalación de piso cerámico



Blanca Rutilia Albano G.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa