

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/10/2023



Foto 1: MODULO B Costanera de metal corroídas y lamina totalmente pandeada y rota



Foto 2: MODULO B Vista interna de aula y corredor con deterioro de estructura de metal y lamina doblada en pesimo estado. Sera sustituida por costaneras nuevas y lamina troquelada cal 26



Foto 3: MODULO A Cambio de cubierta de Asbesto cemento en mal estado, se cambiara por estructura metalica y lamina troquelada cal 26. Se hara solera de corona perimetral,



Foto 4: MODULO A Cambio de cubierta de Asbesto cemento en mal estado, se instalara estructura metalica y lamina troquelada cal 26



Foto 5: MODULO A Cambio de cubierta de Asbesto cemento en mal estado, se instalara estructura metalica y lamina troquelada cal 26. Se hara solera de corona perimetral



Foto 6: MODULO A Cambio de cubierta de Asbesto cemento en mal estado, se instalara por estructura metalica y lamina troquelada cal 26

Ruth Masineli Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
Firma, Sello y No. de Colegiado del Ecuatorador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/10/2023



Foto 7: MODULO B Costanera de metal corroidas y lamina totalmente pandeada y rota, se sustituirá por lamina troquelada cal 26 y se dará mantenimiento a estructura de metal.



Foto 8: MODULO B Vista interna de aula y corredor con deterioro de estructura de metal y lamina doblada en pesimo estado. Se dará mantenimiento a estructura de metañ



Foto 9: MODULO B Vista Lateral de modulo de aula, vista de cubierta de lamina de zinc en mal estado, se debera sustituir por lamina troquelada cal 26.



Foto 10: MODULO B Vista de corredor con lamina y costanera en mal estado.



Foto 11: MODULO B Costaneras en mal estado corroidas y sustitucion de lamina de zinc en mal esado,



Foto 12: MODULO B Lamina de Zinc en mal estado,

Ruth Marcel Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESQUEMA OFICIAL PARA EL
JUNTA
ESCOLAR
TAXISCO, S. R.
LOMAS DE LINDORA

*Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez*
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa