

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA MARIA IXHUATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PAVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0331-43	FECHA:	28/10/2024




Foto 1: Desmantelado del techo



Foto 2: Desmantelado del techo




Foto 3: Desmantelado del techo



Foto 4: Desmantelado del techo





Foto 5: Desmantelado de estructura del techo de corredor



Foto 6: Desmantelado de estructura del techo de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité Escolar	 JUNTA ESCOLAR CASERIO LAS PAVAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCION CASERIO LAS PAVAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA MARIA IXHUATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PAVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0331-43	FECHA:	28/10/2024



Foto13: Desmantelado de estructura de cocina



Foto 14: Desmantelado del techo de la Escuela



Foto 15: Desmantelado de plancha



Foto 16: Cocina desmantelada



Foto 17: Desmantelado techo de aula



Foto 18: Desmantelado techo de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Diang

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS PAVAS
JUNTA ESCOLAR
SANTA MARIA IXHUATAN
SANTA ROSA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS PAVAS
DIRECCION
06-10-0331-43
SANTA MARIA IXHUATAN
SANTA ROSA