

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Joya, Aldea San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0011-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



1 la lamina por el tiempo tiene pequeños agujeros y la estructura esta dañada por el tiempo de uso



2. las puertas por el tiempo se picaron, se desanivelaron y por causas de la delincuencia se quedaron sin llaves



3. la pintura por el tiempo se a deteriorado y un color no es agradable a la vista de los alumnos



foto. 4: las ventanas por el uso y pesor se arrancaron quedando inviables.



foto 5 . muros necesitan pintura y continuación con la maya para su circulación total



Foto 6: La estructura presenta grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

<i>Rafael Alvarado</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JOYA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SANTA ROSA]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JOYA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SANTA ROSA]</i> DIRECCIÓN 06-13-0011-43
---	---	--	---