

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/05/2024



Foto1: Vista con personal de la junta escolar y directora del plantel.



Foto 2: Vista MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: Vista interna MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.




Foto 4: Vista corredor MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.





Foto 5: Vista interna MODULO A mantenimiento a balcones de metal




Foto 6: Vista interna MODULO A mantenimiento a puertas de metal de aulas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/05/2024



Foto 7: MODULO B area de cocina, sustitucion de pila de concreto.



Foto 8: MODULO B remozamiento de poyeton con rejilla




Foto 9: MODULO C Vista interna de aula cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 10: MODULO C Vista interna de aula cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.





Foto 11: VISTA DE ESCENARIO cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 12: Vista Frontal de escenario cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.


Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Larriquez Méndez
COLEGIADO 3333

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/05/2024



Foto 13: MODULO D cambio de puertas de metal y sustitucion de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 14: Sutipcion de porton de metal por porton de metal nuevo.



Foto 15: MODULO D vista de sustitucion de inodoros.



Foto 16: MODULO D vista de servicios sanitarios, cambio de estructura de metal en malas condiciones por metal, y cambio de lamina troquelada cal 26. Elaboracion de lavamanos de concreto con azulejo y griferia nueva.



Foto 17: VISTA DE torre de metal para sosten de deposito para almacenamiento de agua potable.



Foto 18: VISTA de porton sustitucion de puerta de metal que esta al ingreso sobre la calle principal.



Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333