

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 1: VISTA MODULO A con presenecia de directora del plantel escolar y presidenta de OPF.



Foto 2: Vista de MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26



Foto 3: Vista de MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26



Foto 4: Vista de MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 5: Vista de MODULO A cambio de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 6: VISTA MODULO B construccion de poyeton en area de cocina.



Firma y sello del Presidente de la OFE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA BELICE ALDEA EL CUJE
MUNICIPIO VINAS, SANTA ROSA

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 7: VISTA MODULO B Vista de mueble de concreto con azulejo



Foto 8: MODULO B COCINA sustitucion de pila de concreto.



Foto 9: VISTA DE ESCENARIO cambio de cubierta de lámina de zinc por lámina troquelada cal 26. + mantenimiento de estructura de metal.



Foto 10: Vista de MODULO C cambio de cubierta de lámina de zinc por lámina troquelada cal 26+ sustitucion de estructura de metal en mal + aplicación de pintura en muros.



Foto 11: VISTA MODULO C cambio de estructura de madera en pesimas condiciones por estructura de metal, cambio de cubierta de lámina de zinc por cubierta de lámina troquelada cal 26. + pintura en muros.



Foto 12: VISTA MODULO D servicio sanitario, cambio de cubiera de estructura de madera por estructura de metal así mismo se cambio la cubierta de lámina de zinc por lámina troquelada cal 26. + pintura en muros.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 13: VISTA MODULO D servicios sanitarios , sustitucion de servicios sanitarios + instalacion de azulejo.



Foto 14: MODULO D servicios sanitario sustitucion de puertas de metal en mal estado



Foto 15: Vista puerta de ingreso totalmente nueva




Foto 16: vista de Torre de METAL para sostener deposito plastico para depositar agua potable. Vista de lavamanos de concreto con instalacion de agua potable y grifos.




Foto 17: Vista de torre metalica para deposito de agua potable, vista de base de concreto para fosa septica.



Foto 18: VISTA de porton sustitucion de puerta de metal que esta al ingreso sobre la calle principal.


Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa