

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/05/2024



Foto 1: VISTA PATIO CENTRAL. En compañía de la presidenta de OPF y personal docente,



Foto 2: VISTA MODULO D SERVICIOS SANITARIOS. Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: VISTA MODULO D SERVICIOS SANITARIOS Sustitucion de sanitarios en mal estado



Foto 4: VISTA MODULO D SERVICIOS SANITARIOS Suministro e instalacion de piso ceramico.




Foto 5: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y COCINA. Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 6: MODULO COCINA ANEXO A MODULO SERVICIO SANITARIO. Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.

Firma y sello del Presidente



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 7: MODULO COCINA En compañía de presidenta de OPF y personal docente



Foto 8: MODULO COCINA Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 9: MODULO A AULA Sustinucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 10: MODULO A AULA. Sustinucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 11: MODULO A Corredor Sustinucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 12: MODULO A Balcones en vanos de aulas y vista corredor donde se cambio cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 13: MODULO B AULA Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 14: MODULO B AULA Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal. Se instalaron balcones en ventaneria para seguridad.



Foto 15: MODULO B CORREDOR Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 16: MODULO B AULA interior de aula Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 17: MODULO B Interior de aula Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 18: MODULO D Vista Frontal. Modulo de servicios sanitarios. Instalacion de lavamanos de concreto para servicios sanitarios.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa