

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 1 : VISTA PATIO CENTRAL con presidenta de OPF Y Frente a modulo de Servicios sanitarios



Foto 2: MODULO A cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: MODULO A cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26. Se instalo estructura de metal a base de costaneras de metal. Se instalaron balcones en vanos de ventaneria.



Foto 4: MODULO B cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26. Se instalo estructura de metal a base dde costaneras de metal.



Foto 5: MODULO B Vista interna de aula, cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26. Se instalo estructura de metal a base dde costaneras de metal.



Foto 6: MODULO B Vista de corredor, cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26. Se instalo estructura de metal a base dde costaneras de metal. Se instalaron balcones en vanos de ventaneria.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 7: MODULO D Servicios Sanitarios, cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 8: MODULO D vista interna de cubiculo de sanitarios, se cambio el piso ceramico y se cambio el sanitario.



Foto 9: MODULO D Vista interna, se cambio el piso ceramico




Foto 10: MODULO D se cambio estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc en mal estado por lamina troquelada cal 26



Foto 11: MODULO D SERVICIOS SANITARIOS Y COCINA se cambio estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc en mal estado por lamina troquelada cal 26



Foto 12: MODULO C Vista de cambio de laminas de asbesto que estaban dañadas.




 Firma y sello del Presidente de la ORP

Arquitecto Erick Estuardo

 Enriquez Mendez

 Colegiado 3333



 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa