

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHUPADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0403-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 1: Vista en patio central MODULO aulas, modulo B a la derecha.



Foto 2: MODULO DE AULAS C Y B. Vista exterior de Modulos de Aulas que se cambio cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Modulo B de la derecha se sustituyo estructura de madera en mal estado por estructura de metal.



Foto 3: Vista corrido de Modulo de aulas C se cambio cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.




Foto 4: Vista Interior de Modulo de aulas C se cambio cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.





Foto 5: Vista Exterior Frontal de Modulo de aulas B se cambio cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se sustituyo estructura de madera en mal estado por estructura de metal a base de vigas y costaneras



Foto 6: Vista Exterior corredor de Modulo de aulas B se cambio cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se sustituyo estructura de madera en mal estado por estructura de metal a base de vigas y costaneras


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHUPADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0403-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 7: Vista MODULO puertas nuevas de metal instaladas en cubiculos de servicios sanitarios. Se instalo estructura de metal y lamina troquelada cal 26.



Foto 8: Vsta interior de cubiculos de servicios sanitarios donde se intalo azulejo y piso ceramico, asi mismo se intalaron sanitarios nuevos.



Foto 9: Vista de remozamiento de 4 puertas de metal que estaban muy dañadas.



Foto 10: MODULO A servicios sanitarios, se instalo estructura de metal y lamina troquelada cal 26. Se remozaron las puertas de metal que estaban en mal estado.




Foto 11: Vista de AULA donde por remante a favor que tuvieron instalaron piso ceramico dentro del aula y en el corredor exterior.



Foto 12: Vista interna de modulo de aula en interior de la misma. Donde se aprecia el piso ceramico que se instalo.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333