

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, aldea Los Encuentros, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0013-41	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustitución de piso de cemento líquido: Actualmente el piso no es apto para una limpieza rápida con desinfectante y el uso de líquidos aromáticos para un ambiente de calidad para los estudiantes.



Foto 2: Sustitución de Vidrios: Los vidrios de las ventanas están quebrados desde hace tres años, pone en riesgos a los estudiantes que se lastiman con el filo de los vidrios quebrados.



Foto 3: Sustitución de chapas de las puertas de tres aulas ya que no se pueden dejar con doble seguro.



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico: Actualmente el sistema eléctrico de la escuela no está funcionando correctamente ya que no han adaptado los tableros correctamente y el desgaste de los cables.



Foto 5: En la entrada de la escuela se encuentra una pequeña cuneta, pero con el paso de los vehículos ha sido deteriorado por lo que se realiza una nueva cuneta.



Foto 6: La presentación del piso del corredor se ha desgastado la pintura y no se puede dar una limpieza correctamente, por lo que se sustituye con piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Guarcax Cojtin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Santos Cosigüá Cojtin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

