

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLA        | MUNICIPIO:                     | SOLOLA                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0048-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 24/07/24                      |



Foto 1: Mejoramiento de pila de dos lavaderos.



Foto 2: Mejoramiento de pileta para lavar trapiadores.



Foto 3: Mejoramiento de estufa rural.



Foto 4: Mejoramiento de cocina con lavatrastos.




Foto 5: Mejoramiento de alacena con azulejo e instalacion de puerta corrediza.



Foto 6: Mejoramiento de meson de cocina con azulejo e instalación de puertas de metal.

*VKTO AP...*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Cecilia Anali Orozco Chávez*  
Firma, Sello y No. Colegiado de **EX-110** EVALUADOR DE CAMPO  
**DIPLAN**





HOJA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLA        | MUNICIPIO:                     | SOLOLA                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0048-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 24/07/24                      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Foto 7: Mejoramiento de ventana y balcon en cocina.</p> |  <p>Foto 8: Mejoramiento de bodega.</p>                              |
|  <p>Foto 9: Mejoramiento de puerta de bodega.</p>         |  <p>Foto 10: Vista general de mejoramiento de bodega.</p>         |
|  <p>Foto 11: Mejoramiento de porton principal.</p>        |  <p>Foto 12: Mejoramiento de circulación con baranda de metal.</p> |

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo

Silvia Analí Orozco Cháñez
   
 TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
   
 DIPLAN





HOJA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: SOLOLA                      | MUNICIPIO: SOLOLA                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 07-01-0048-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 24/07/24                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Foto 13: Vista general de pintura en muros externos.</p>                                           |  <p>Foto 14: Vista general de mejoramiento de muro externo.</p>                                |
|  <p>Foto 15: Evaluador con director e integrantes de OPF en entrega de proyecto de remozamiento.</p> |  <p>Foto 16: Evaluador con director e integrantes de OPF en exterior de establecimiento.</p> |
|                                                                                                      |                                                                                              |

*Vicente Pineda*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Carla*

Firma, sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

*Silvia Anali Orozco Chávez*  
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN