

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ª. avenida y 13 calle esquina zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0495-45	FECHA:	20/02/2024



foto 1: repación de ventanas, vidrios y balcones con malla metalica para que no rompan los vidrios con piedras.



foto 2: ninguna de las ventanas del 2do. Nivel cuenta con balcones para proteger a los estudiantes de las piedras que tiran malas personas.



foto 3: se ve el deterioro de las ventanas por falta de balcones con mallas.



foto 4: es necesario reparación de las ventanas y balcones de todas las ventanas.






foto 5: aca tambien se ve el deterioro de las ventanas y los vidrios quebrados y la falta de balcones.



foto 6: sustitución de foco de iluminación de pasillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	--	---	--