

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casrio San Buena Ventura, Aldea Pixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0037-43	FECHA:	13/05/2024

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS



FOTO 1: Pintura de muros exteriores e interiores de la escuela en malas condiciones.

PISO DE CONCRETO CORREDORES DE AULAS



FOTO 2: Piso de concreto en malas condiciones.

ESTRUCTURA TECHO LAVAMANOS



Foto3: Estructura del techo de lavamanos deteriorado.

LAVAMANOS



Foto 4: Lavamanos en mal estado.

PATIO ÁREA PILETA



Foto 5: Área de patio altamente deteriorado

COCINA




Foto 6: planchas de plyood techo de chimenea en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la O.P.





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Buena Ventura, Aldea pixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0037-43	FECHA:	13/05/2024

LETRINA



FOTO 1: Letrina en mal estado.

LOGO




FOTO 2: Escuela no tiene identificación.

foto3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la JEPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

