

HOJA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIQUAJA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24
			
Foto 1: Inodoros de servicios sanitarios 1 requieren cambio.		Foto 2: Puertas de servicios sanitarios 1 requieren cambio debido que no cubre la totalidad del vano.	
			
Foto 3: Vista general de servicios sanitarios 1		Foto 4: Deposito de agua requiere cambio.	
			
Foto 5: Servicios sanitarios 2 requieren colocación de azulejo.		Foto 6: Servicios sanitarios 2 requieren instalación de sistema eléctrico.	



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anelli Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24
 Foto 7: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.		 Foto 8: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.	
 Foto 9: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.		 Foto 10: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.	
 Foto 11: Evaluador con directora e integrantes de OPF en interior del establecimiento.		 Foto 12: Evaluador con directora e integrantes de OPF en cancha polideportiva.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	