

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0076-41	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Se necesita repellar en muros de paredes de muros perimetrales.



Foto 2: Se necesita reparación de muro perimetral del block




Foto 3: Se necesita cernido en pades de muro perimetral.




Foto 4: Se necesita reforzar muro perimetral con columnas y vigas de concreto.



Foto 5: Se necesita sustituir estufa rural completa, con chimenea y plancha de metal.




Foto 6: Se necesita repellar y cernir paredes de cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isidora M.T.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

