

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xiquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0119-41	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto 1:
Sustitución de lámina




Foto 2:
Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3:
Sustitución de ventana de madera a metal y vidrio




Foto 4:
Sustitución de puerta de madera a metal y vidrio



Foto 5:
Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 6:
Sustitución de tubería línea principal y llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xiquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0119-41	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto 1:

Reparación de muro de contención




Foto 2:

Reparación de sistema eléctrico




Foto 3:

Mantenimiento de estufa rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 4:

Cunetas de concreto y pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto 5:

Instalación de canales y bajadas de aguas pluvial



Foto 6:

Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

