

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xiquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0119-41	FECHA:	22 de octubre de 2024




Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustrucción de ventana de madera a metal y vidrio, balcones.



Foto 4: Sustrucción de puerta de madera a metal y vidrio



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de cemento por cerámico



Foto 6: Sustrucción de tubería línea principal y llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR
Firma y sello del Presidente de la OPF

 ESCUELA PÚBLICA RURAL MIXTA
CASERIO XIQUIX
Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xiquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0119-41	FECHA:	22 de octubre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento de estufa rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Cunetas de concreto y pinturas en muros exteriores e interiores





Foto 5: Instalación de canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo

