


HOJA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24
 Foto 1: Servicios sanitarios requieren cambio de inodoros.		 Foto 2: Servicios sanitarios requieren mejoramiento en piso y paredes.	
 Foto 3: Puertas de servicios sanitarios requieren mantenimiento.		 Foto 4: Sistema eléctrico iluminación requiere cambio.	
 Foto 5: Cubierta de techo y estructura portante requieren cambio.		 Foto 6: Cubierta de techo y estructura portante requieren cambio.	
 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia		 Firma y Sello No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJCAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24
			
Foto 7: Cubierta de techo y estructura portante requieren cambio.		Foto 8: Vista general de modulo de aulas.	
			
Foto 9: Pared de modulo de aulas requiere cambio por pandeo.		Foto 10: Vista general de pared con daño.	
			
Foto 11: Evaluador con directora y docente en interior de aulas.		Foto 12: Evaluador con directora y docente en interior de establecimiento.	

Firma y sello del Presidente de la OPF

COMITÉ ESCOLAR
EORM
CHIRIJCAJA
NAHUALA, SOLOLA

Firma y Sello No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN