

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                  |                                |                                               |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá           | MUNICIPIO:                     | Nahualá                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO AEORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chirijcalbal                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0561-41    | FECHA:                         | Caserío Chirijcalbal 3 de septiembre de 2,024 |



Foto1: Loza de patio



Foto 2: Mantenimiento de estufas



Foto 3: Colocación de pisos cerámico



Foto 3: cubierta de lamina



No.5 cernido de paredes



No 6.reparacion de estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

