

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Diversificada "Don Pascual"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0098-46	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Deterioro de concreto entre junta de lámina con pared, (foto tomada de lado sur a lado norte).



Foto 2: filtración de agua en paredes por deterioro de concreto entre juntas de laminas.



Foto 3: Instalación de Razor en muro perimetral sin seguridad pared norte y oeste.



Foto 4: Muro perimetral sin seguridad para el acceso, lado sur.



Foto 5: colapso de muro perimetral lado este del establecimiento.



Foto 6: muro perimetral lado este del establecimiento apunto de caerse

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "Don Pascual" de la Aldea La Ceiba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0098-46	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: falta de bajadas de agua pluvial para evitar colapso en el techo ala norte del establecimiento.



Foto 8: falta de bajadas de agua pluvial para evitar colapso en el techo ala sur del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

