

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUAMANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/11/2024



Foto 1: . Fotografía del área donde se intervino el región de puertas y ventanas.



Foto 2: Fotografía del área donde se intervino el región, canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 3: Fotografía del área donde se intervino el región de repello y cernido de paredes en la parte inferior del muro.



Foto 4: Fotografía del área donde se intervino el región de pintura.



Foto 5: Fotografía del área donde se intervino el región de servicios sanitarios y accesorios



Foto 6: Fotografía del área donde se intervino el región de losa de patio.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura