

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz la Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jaibalito, Santa Cruz la Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0003-45	FECHA:	13 de mayo 2014



Foto 1. Fachada del edificio sucio para poder pintar.




Foto 2. La cocina esta en un sótano porque no hay lugar, es necesario abrir una ventana para ventilacion y tapar toda la parte inferior de la pared, para poder eliminar el moho y la humedad.




Foto 3. Los baños no tienen agua, hay que carrear agua y llenar cubetas para la higiene de los baños y mingitorios.



Foto 4. Dos portones estan muy dañadas por lo que es preciso arreglar para una buena imagen del Instituto.



Foto 5. Todas las candelas de alumbrado ya no sirven, la mayoría estan quemadas y no prenden.



Foto 6. Algunas candelas ya no sirven totalmente, se necesitan cambios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--