

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN PABLO LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-15-0343-043	FECHA:	14 DE MAYO 2024



Foto 7: Mantenimiento del porton de metal de la entrada principal de la escuela, pinta interior y exterior.



Foto 8: Colocación de bombillas y plafoneras.




Foto 9. Colocación de pila de dos alas.



Foto 10: Reparación y accesorio de depósito de agua.



Foto 11: Reparación de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN PABLO LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-15-0343-043	FECHA:	14 DE MAYO 2024



Foto 7: Mantenimiento del porton de metal de la entrada principal de la escuela, pinta interior y exterior.



Foto 8: Colocación de bombillas y plafoneras.



Foto 9: Colocación de pila de dos alas.



Foto 10: Reparación y accesorio de depósito de agua.



Foto 11: Reparación de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN PABLO LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-15-0343-043	FECHA:	14 DE MAYO 2024



Foto 1: Techado de cielo falso por unmento de calor en temporadas de invierno de 4 salones de clases



Foto 2: Pintada del módulo #01 del nivel preprimaria del primer y segundo nivel



Foto 3: Apertura de dos ventanas en interior del salon de preprimaria por falta de luz natural.



Foto 4: Reparación de cancheta para bajada de agua pluvial.



Foto 5: Mantenimiento de servicios y accesorios de sanitarios de módulo No. 1.



Foto 6: Pintada 9 barandas del módulo No. 1 en color negro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público