



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Suchitepéquez	MUNICIPIO	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-02-0023-43	FECHA	09/09/2024



Foto 1: Sustitucion y suministro de techado y estructura metalica de pila.



Foto 2: Sustitucion y suministro de 3 baños.




Foto 3: Suministro e instalación de sifon.



Foto 4: Reparación de 3 puertas de metal.




Foto 5: Suministro e instalación de 3 chorros para lavamanos.




Foto 6: Suministro de piso de concreto por ceramico en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.


Firma y sello del Residente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst




Foto 8: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 9: Mantenimiento a balcones



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 11: Reparación de área de cocina



Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 8: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 9: Mantenimiento a balcones



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 11: Reparación de área de cocina



Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustitución y suministro de techado y estructura metálica de pila.



Foto 2: Sustitución y suministro de 3 baños.



Foto 3: Suministro e instalación de sifon.



Foto 4: Reparación de 3 puertas de metal.



Foto 5: Suministro e instalación de 3 chorros para lavamanos.



Foto 6: Suministro de piso de concreto por cerámico en cocina. .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--