

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia, Cuyotenango Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0135-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura en puertas de aulas, baño y cocina.



Foto 2: Lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura en puertas de aulas, baño y cocina.



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal principal.



Foto 4: Mantenimiento a portón de metal emergencia.



Foto 5: Suministro de azulejos en pared lateral, sustitución de filtro de agua, sustitución de pila de concreto de un lavadero, reparación de puerta de madera de gabinete.



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos fuera de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia, Cuyotenango Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0135-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Sustitución de piso cerámico en mal estado por piso cerámico en laboratorio de computación.



Foto 8: Sustitución de piso cerámico en andén y área de patio (solo áreas dañadas)



Foto 9: Sustitución de bomba hidroneumática de 1 HP vertical (incluye accesorios y sustitución de instalación eléctrica)



Foto 10: Suministro de canal en cocina y aulas del módulo I.





Foto 11: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en aula



Foto 12: Reparación de cielo falso en aulas del segundo nivel (solo en áreas dañadas por ingreso de humedad)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0135-43		

BOSQUEJO




ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS

CANTÓN PARROQUIA, CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

Código 10-02-0135-43

Leyenda

- ÁREA A INTERVENIR
- PREDIO




Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

