

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Sustitución de puerta de madera por metal, repello, cernido en cocina.



Foto 2: Cerramiento en muro con levantado de block y en cocina.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en cocina.



Foto 5: Sustitución de piso de concreto alisado por piso cerámico e instalación de azulejo en muebles de cocina.




Foto 6: Sustitución de estufa rural (Completa chimenea).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Lidia Florinda Funes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de la cocina (Lijado y pintura de costaneras y láminas).



Foto 8: Sustitución de chorros.



Foto 9: Sustitución de depósito de agua por uno de 1700 litros (Incluye accesorios).



Foto 10: Sustitución de puerta de metal de 1.20 x 2.10 M se realizó el cambio por puerta de gabinetes de cocina.



Foto 11: Cerramiento de muro con levantado de block en muro perimetral adjunto al servicio sanitario y Mantenimiento a puertas 0.75 x 1.80 M (Lijado, cepillado, aplicación de pintura).



Foto 12: Sustitución de migitorio, de accesorios de inodoro (Contrallave, manguera de abasto, y accesorios de tanque, sustitución de tapaderas, sustitución de mezcladora para ducha). Pintura de muros interiores y exteriores de muro perimetral y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia florinda fuegoso

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón San José
San Lorenzo, Such.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 13: Sustrucción de lamina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 14: Mantenimiento de puertas, (Lijado, cepillado aplicación de pintura).



Foto 15: Sustrucción de accesorios de inodoro (Contrallave, manguera de abasto y accesorios de tanque).



Foto 16: Sustrucción de puerta (reja) por puerta con lámina lisa.



Foto 17: Construcción de lavamanos en el área de cocina.



Foto 18: Levantado de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Florinda Fuegosca

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

