

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ JOAQUÍN PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7. CUBIERTA DE CONCRETO. Se coloca una maqueta para evitar acumulación de agua y la humedad en la cocina.



Foto 8. Se pinta la pared de la cocina para mejorar la iluminación sensación de amplitud en la cocina.



Foto 9. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. La lámpara, la plafonera, y el cableado fueron reemplazados para garantizar la seguridad y eficiencia en la cocina.



Foto 10. MANO DE OBRA ESPECIALIZA. Se manda a fabricar Puertas, Ventana, Estructura, portante, láminas e instalaciones eléctricas y desinstalación de estructura y lámina.



Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA; Se llevará a cabo la reparación de la estufa de leña, incorporando una plancha y chimenea para mejorar su rendimiento y seguridad.



Foto 12: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. Se prepara la pared para la aplicación de repello y cernido, con el fin de impermeabilizarla y protegerla contra la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

JACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAL

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMEN TO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIE NTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ JOAQUIN PA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENT O:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
ESTABLECIMIE NTO:	10-09-0230-43	FECHA:	11/29/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, Se cambio el techo para mayor resistencia y durabilidad.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO, Se instaló una estructura metálica en el techo de la cocina para reforzar su seguridad y durabilidad.



Foto 3: PUERTA, La cocina cuenta ahora con una puerta de metal más segura y duradera.



Foto 4: VENTANA La cocina cuenta ahora con ventana de metal más segura y eficiente.



Foto 5: PISO, Se coloco piso a la cocina para proporcionar un mayor confort y bienestar.



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, Se coloco el canal para el agua pluvial para mejorar la funcionalidad y el confort en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

