

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR PACHIPA ALDEA CHEGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023




Foto 1: Vista del evaluador frente al rótulo de identificación de la escuela en cuestión.




Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado en el que se encuentra el área de cocina.



Foto 3: Debido al poco espacio y la poca ventilación con la que cuenta el área de cocina, se solicita la demolición de muro para la ampliación de esta misma.



Foto 4: Se solicita el cambio de puerta metálica que se encuentra en estado de deterioro.



Foto 5: Se solicitan trabajos de remozamiento en área de cocina por temas de higiene al momento de preparar los alimentos.



Foto 6: Estado actual de los servicios sanitarios, solicitan el mantenimiento y reparación de tuberías, ya que algunos inodoros se encuentran inhabilitados.

Liliana Galindo

Firma y sello del Presidente del OPE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Rene Oswaldo Gomez Pan
ARQUITECTO
Colegiado 1.631

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR PACHIPA ALDEA CHEGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 7: Se solicita el cambio de inodoros que se encuentran en mal estado, además de la colocación de piso para el mejoramiento de la higiene.



Foto 8: Estado actual de la pintura en muros del establecimiento, debido al desgaste de esta misma se solicita la aplicación de pintura.



Foto 9: Estado actual de la pintura en muros del establecimiento, debido al desgaste de esta misma se solicita la aplicación de pintura.



Foto 10: Debido a que los niños no cuentan con un espacio al aire libre que garantice su seguridad, se solicita colocar torta de cemento en área de patio.



Foto 11: Baranda de bloc en estado de deterioro, solicitan cambiarla por baranda metálica por seguridad de los niños.



Foto 12: Debido a un problema muy serio de seguridad en la escuela y delincuencia en la zona, solicitan la colocación de muro de cerramiento en área de patio.

Liliana Galindo

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

