



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SIETE VUELTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1013-0283-43	FECHA:	09-09-24




FOTO 1: Reparación de paredes y piso.



Foto 2: Suministro de ventanas de UPVC.



Foto 3: Reparación de losa de patio.




Foto 4: Suministro de azulejo en paredes de 8 sanitarios.



Foto 5: Reparación de cableado en modulo 2 y modulo 4



Foto 6: Sustitución de unidades electricas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MERZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Siete Vueltas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1013 0283 43	FECHA:	09-09-24



Suministro de marquesina en muro perimetral.



Mantenimiento de portón de salida de emergencia.



Reparación de losa de patio.



Sustitución de torta de concreto, por alisado de piso.



Suministro de canales UPVC, en tres aulas.



Suministro de marquesina sobre muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MERZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

