

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 10-13-2641-43

MUNICIPIO: CHICACAO
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO SANTIAGO
FECHA DE LA INSPECCIÓN: 7/05/2024



Foto 7: FOTOFRAFIA MEJORAMIENTO DE BANQUETA



Foto 8: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO PISO EN COSINA



Foto 9: FOTOGRAFIA RETIRO DE LAMINA EN ESCENARIO



Foto 10: FOTOGRAFIA RETIRO DE LAMINA EN ESCENARIO



Foto 11: FOTOGRAFIA RETIRO DE ESTRUCTURA DE MADERA EN ESCENARIO



Foto 12: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO BANCA DE CEMENTO EN COSINA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2641-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON LOS MIEMBROS DE LA OPF



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO DE MATERIAL



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO DE MATERIAL



Foto 5: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO (0.10M) DE ESPESOR



Foto 6: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO (0.10M) DE ESPESOR



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Supervisor del Proyecto

Dolita Virginia Ayendi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO