



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ETO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PMAL-134-57
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-13-2641-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	31/05/2024


	
Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	Foto 2: FOTOGRAFIA CON LOS MIEMBROS DE LA OPF

	
Foto 3: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO MURO	Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS EN LOS PASILLOS

	
Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS	Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA



ente de la OPF


Dolys Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PMIA-F-04-07
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-13-2641-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	31/05/2024
			
Foto 7: FOTOFRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE MAS LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, INSTALACION DE FOCOS EN EL ESCENARIO		Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA COCINA, MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO EN COCINA		Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ESCENARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO EN EL PATIO		Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESCENARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, MEJORAMIENTO DE PISO DE CEMENTO	


Firma del Presidente de la OPF



Daila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa