

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0009-46	FECHA:	09/09/2024




Foto1: Se pretende modificar la ventilacion a travez de estructura metalicas modernas



Foto 2: Se pretender hacer una puerta para dividir los modulos en 2.



Foto 3: La estructura de madera esta con polia y se pretende el cambio a costanera o tubo cuadrado galvanizado



Foto 4: La lamina tiene corrosion en su parte superior se pretende el cambio a lamina galvanizada



Foto 5: La estructura actual cuerita con 4 caidas se pretende cambiar a una sola y subir mas el nivel para la caida de agua



Foto 6: Las divisiones actuales de las aulas son con lamina y costanera se pretende dar un aspecto mas fresco con playwod

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al momento de las.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

