

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN BAUTISTA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL PLAN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-16-0382-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 10 de marzo de 2023 |



Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente a rótulo de identificación del establecimiento en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado en el que se encuentran los servicios sanitarios.



Foto 3: Estado actual de los servicios sanitarios, solicitan trabajos de remozamiento en dicha área.




Foto 4: Estado actual de los servicios sanitarios, solicitan trabajos de remozamiento en dicha área.



Foto 5: Área donde se ubica la fosa séptica, solicitan el mantenimiento de la fosa debido a que ha pasado tiempo desde que esta se realizó.



Foto 6: Área donde se ubica la fosa séptica, solicitan el mantenimiento de la fosa debido a que ha pasado tiempo desde que esta se realizó.

Ludwin Cristina Rehoso



René Osvaldo Gómez Pon  
ARQUITECTO  
Colegiado 1,631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRAFICO

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN BAUTISTA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL PLAN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-16-0382-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 10 de marzo de 2023 |



Foto 7: Estado actual de losa del techo de todo el establecimiento, se solicitan trabajos de remozamiento en esta área debido a su estado tan grave de deterioro.



Foto 8: Estado actual de losa del techo de todo el establecimiento, se solicitan trabajos de remozamiento en esta área debido a su estado tan grave de deterioro.



Foto 9: Debido al estado tan grave de deterioro en el que se encuentra la losa del techo, solicitan trabajos de remozamiento en esta área.



Foto 10: Debido al estado tan grave de deterioro en el que se encuentra la losa del techo, solicitan trabajos de remozamiento en esta área.



Foto 11: Debido al estado de deterioro de la losa del techo, las instalaciones del establecimiento se han visto afectadas, solicitan el remozamiento de dicha losa.



Foto 12: Debido al estado de deterioro de la losa del techo, las instalaciones del establecimiento se han visto afectadas, solicitan el remozamiento de dicha losa.

Ludwin Cristina Roldano



Firma y sello del Presidente de la OPR

René Oswaldo Gómez Pon  
ARQUITECTO  
Colegiado 1.631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa