



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0007-43	FECHA:	25/07/2014




Foto1: Mantenimiento en estructura de metal,puertas , ventanas y balcones de metal, sustitucion de candados por chapas de metal en puertas.




Foto 2: mantenimiento en estructura de metal de puertas, ventanas y balcones, fabricacion e instalacion de balcones de metal en ventanas. Pintura en muro exterior




Foto 3: mantenimiento a estructura de metal.



Foto 4: sustitucion de piso de concreto por ceramico, Instalacion de estufa rural. e instalacion de azulejo en estufa rural, parte superior.




Foto 5: mantenimiento en estructura de metal , portones



Foto 6: sustitucion de piso de concreto por piso ceramico por encontrarse en mal estado en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

