

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 3-48 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0406-42	FECHA:	03/10/2024




Foto1:sustitucion de lamina de zinc acanalada



Foto 2: sustitucion de estufa rural




Foto 3: sustitucion de repello en aulas




Foto 4: sustitucion de piso de concreto en mal estado por piso de concreto nuevo en aulas.



Foto 5: sustitucion de piso de concreto en mal estado, piso de concreto nuevo y ceramico en pasillo.




Foto 6: sustitucion de pared de madera por pared de block(levantado, cernido y repello)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 3-48 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0406-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: mantenimiento y reparacion de porton entrada principal.




Foto 8: reconstruccion de fachada entrada principal



Foto 9: sustitucion de inodoros



10.levantamiento altura de block , en pared perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

