



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de Muro perimetral de Block



Foto 3: Reparación de Muro perimetral de Block



Foto 4: Sustitución de puerta de aulas




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: mantenimiento estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de Muro perimetral de Block



Foto 3: Reparación de Muro perimetral de Block



Foto 4: Sustitución de puerta de aulas




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: mantenimiento estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público