

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0015-43	FECHA:	9/9/2024



SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



CERNIDO EN MURO INTERIOR



SUSTITUCION DE PISO CONCRETO POR PISO CERAMICO



RED DE DRENAJE



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPR

Carlos Luis Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0015-43	FECHA:	9/9/2024



VENTANAS (SUMINISTRO DE BALCONES DE METAL PARA AULAS)



VENTANAS (SUMINISTRO DE BALCONES DE METAL PARA AULAS9



ESRTRUCTURA DE TECHO (SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL PARA EL ESCENARIO)



CUBIERTA DE LAMINA (SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC C/26 PARA EL ESCENARIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Gonsalves

Firma y sello del Presidente de la ORP



Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

