

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


|                             |                                |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                    | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPÁN             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1RA. CALLE 10-26 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0046-43                  | FECHA:                         | 6/06/2024               |




**Foto 1:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




**Foto 2:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.




**Foto 3:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



**Foto 4:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



**Foto 5:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



**Foto 6:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas porque presenta daños en ambos largueros y daños estructurales por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

|                             |                                |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                    | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPÁN             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1RA. CALLE 10-26 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0046-43                  | FECHA:                         | 6/06/2024               |



**Foto 1:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




**Foto 2:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.




**Foto 3:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



**Foto 4:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



**Foto 5:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



**Foto 6:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas porque presenta daños en ambos largueros y daños estructurales por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                    | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPÁN             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1RA. CALLE 10-26 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0046-43                  | FECHA:                         | 6/06/2024               |




Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.



Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 3: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.




Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

|                             |                                |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                    | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPÁN             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1RA. CALLE 10-26 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0046-43                  | FECHA:                         | 6/06/2024               |




**Foto 1:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




**Foto 2:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.




**Foto 3:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, presenta daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas, daños estructuras por polilla y no cuenta con accesorios.



**Foto 4:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



**Foto 5:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



**Foto 6:** Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas porque presenta daños en ambos largueros y daños estructurales por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
