



Foto 5: Corredor tercer nivel: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso cerámico)



Foto 6: Corredor tercer nivel: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso cerámico)



Foto 5: Tercer nivel de la escuela, lugar donde se está realizando el trabajo según la descripción antes mencionada.




Foto 6:



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

*

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón Xesacmalja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesacmalja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0064-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Aula 1: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)



Foto 2: Aula 2: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)



Foto 3: Aula 3: Piso torta de cemento en mal estado. (Se sustituye por piso ceramico)



Foto 4: Aula 1: machimbre en mal estado y focos LED. (Se sustituye por cielo falso PVC y lámparas LED)



Foto 5: Aula 2: machimbre en mal estado y focos. (Se sustituye por cielo falso PVC y lámparas LED)



Foto 6: Aula 3: machimbre en mal estado y focos. (Se sustituye por cielo falso PVC y lámparas LED)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
NIVEL 43 PF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
TOTONICAPÁN

