

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                    |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán        | MUNICIPIO:                     | Totonicapán            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Tecún Umán    | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chiyax          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08 - 01- 0088 - 43 | FECHA:                         | 28 de octubre de 20224 |



Foto 1, Suministro y Tallado de columnas y vigas. (módulo de cocina).



Foto 2: Suministro de tallado de columnas (modulo de cocina).




Foto 3. Suministro e instalación de plancha rural, de 0.90 m X 1.60 m. Dos unidades. (módulo de cocina).



Foto 4: Suministro e instalación de mesa de concreto, de 0.70 X 10.10 m. (módulo de cocina).



Foto 5: Suministro e instalación de piso de mármol. (módulo de cocina)



Foto 6: Suministro y aplicación de repello y cernido en losa. (módulo de cocina).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                    |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán        | MUNICIPIO:                     | Totonicapán            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Tecún Umán    | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chiyax          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08 - 01- 0088 - 43 | FECHA:                         | 28 de octubre de 20224 |




Foto 1, Suministro y aplicación de repello en muro (módulo de cocina).



Foto 2: Suministro e instalación de energía de iluminación e interruptores. (modulo de cocina).



Foto 3. Suministro e instalación de energía electrica de fuerza. (módulo de cocina).



Foto 4: Suministro e instalación de pila de concreto de 0.85 X 1.95 m. (módulo de cocina).



Foto 5: Suministro e instalación de azulejos en muro y mesa de concreto. (módulo de cocina)



Foto 6: Suministro e instalación de puerta de metal de 0.97 m X 2.15 m. (módulo de cocina).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                    |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán        | MUNICIPIO:                     | Totonicapán            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Tecún Umán    | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chiyax          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08 - 01- 0088 - 43 | FECHA:                         | 28 de octubre de 20224 |



Foto 1, Suministro e instalación de persiana de 2.16 m X 1.90 m Galvalum. (módulo de cocina).



Foto 2: Suministro e instalación de lavatrastos de 0.80 m X 0.80 m y drenaje de pila. (modulo de cocina).




Foto 3 Suministro y reparación de muro de agua. Se aumentará la altura en los cuatro lados



Foto 4 Suministro e instalación de estructura de metal galvanizado de portante de techo. (módulo de aula).



Foto 5 Suministro e instalación de lámina troqueada legítimo calibre 26.



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

