

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: En pasillo frente la dirección se instalará piso incluye suministros y mano de obra.



Foto 2: En el salón grande se instalará piso incluyendo suministros y mano de obra.



Foto 3: En el corredor del primer nivel se instalará piso, incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 4: Sustitución de lamparas quemadas por nuevas adquiridos incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 5: Sustitución de lamparas quemadas por nuevas baño en las gradas para el primero nivel. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 6: Sustitución de lamparas quemadas por nuevas en el corredor de la escuela. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	25/10/2024




Foto 1: Sustrucción de letrina de baños de niños adquiridos del quinto programa incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 2: Sustrucción de letrinas de niñas numero uno, incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 3: Sustrucción de letrina dos de niñas incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 4: Sustrucción reflectores quemadas por nuevos adquiridos incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 5: Sustrucción de reflectores quemadas por nuevos. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 6: Antes de echarle el AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores. Incluye material y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	25/10/2024




Foto 1: Echándole AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores



Foto 2: Echándole AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores.



Foto 3: Echándole AGUALOK para impermeabilizar muros de ladrillos interiores y exteriores.



Foto 4: Cortada de una de las puertas del salón grande del segundo nivel. Incluyen suministro y mano de obra.



Foto 5: Cortada de la segunda puerta del salón grande del segundo nivel. Incluye suministro y mano de obra.



Foto 6: Cortada de la puerta de emergencia lado este de la escuela incluye suministro y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

