

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO PIEDRA TAMBOR CANTON SAN LUIS SIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0002-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de la cocina.



Foto 3: vista del mal estado del piso de la cocina.




Foto 4: vista del mal estado del piso de la cocina.



Foto 5: en esta área de la cocina se necesita una pila de concreto, además es necesario depósitos de agua para almacenarla, ya que hay fechas donde esta se escasea.



Foto 6: Vista del modulo de aulas 3, debido a la inseguridad es necesario colocar balcones metalicos.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma, Sello y N.º de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vasquez Garcia
Ingeniero Civil
Col. 11581

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAERIO PIEDRA TAMBOR CANTON SAN LUIS SIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0002-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: vista de la parte posterior de las aulas del modulo 3, se propone colocar balcones metalicos.



Foto 8: vista de la parte de enfrente de las aulas del modulo 3, se propone colocar balcones metalicos.



Foto 9: vista del mal estado del piso del patio.



Foto 10: vista del patio donde se realizar una torta de concreto de 10 centimetros.



Foto 11: vista del patio donde se realizar una torta de concreto de 10 centimetros.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa