

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OXLAJUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1682-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista del área de patio, que se remozará, se observa el modulo 2.



Foto 3: Se el patio, la OPF solicita colocara torta de concreto, para que los niños no sufran accidentes.



Foto 4: Vista del área de patio, que se remozará, se observan los baños



Foto 5: Vista del área de patio a remozar.



Foto 6: Vista del área de patio a remozar.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vasquez
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OXLAJÚJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1682-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.



Foto 8: lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.



Foto 9: lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.



Foto 10: Lugar donde se colara un muro de protección para el modulo 2.



Foto 11: Lugar donde se encuentra la fosa séptica, se tiene que dar mantenimiento.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa