

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0027-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA POR HENDIDURA.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA DE CONCRETO



FOTO 3: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO 4: INSTALACIÓN DE LAMINA Y SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 5: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 6: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN EL ÁREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0027-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 8: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN EL ÁREA DEL BAÑO



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN 2 INODOROS



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PORTON



FOTO 12: INSTALACIÓN DE BALCON DE HIERRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0027-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 13: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y SOPORTE DE MADERA POR METAL.



FOTO 15: INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC



FOTO 16: INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL, YA QUE DAÑA LA PARED EN INVIERNO



FOTO 17: MANTENIMIENTO DE VENTANA DE METAL



FOTO 18: PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público